






<https://flood.gistda.or.th>
(ภาพที่ 1)




https://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring
(ภาพที่ 2)



https://www.tmd.go.th/weather_map.php
(ภาพที่ 3)



<https://twitter.com/DDPMNews>
(ภาพที่ 4)



<https://satda.tmd.go.th>
(ภาพที่ 5)

สถานการณ์ในประเทศไทย


- GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ยโสธร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี รวมประมาณ 661,650 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมฉับพลัน อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 1)
- จากแผนที่การกระจายของฝนรายวัน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ของข้อมูลดาวเทียมในระบบ GSMAP พบมีฝนตกกระจายเล็กน้อยบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ภาพที่ 2)
- แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 01.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (ภาพที่ 3)
- จังหวัดสิงห์บุรีรายงานเกิดแนวคันกระสอบทรายริมพังกันน้ำแตก กว้างประมาณ 200 เมตร บริเวณหลังวัดประสาธ หมู่ 4 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี น้ำสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี สถานีตำรวจ และกำลังขยายเป็นวงกว้าง สถานการณ์ปัจจุบันได้ช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว (ภาพที่ 4)
- การพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล (ภาพที่ 5)




GISTDA

การติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย


ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564



<https://flood.gistda.or.th>
(ภาพที่ 1)




https://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring
(ภาพที่ 2)



https://www.tmd.go.th/weather_map.php
(ภาพที่ 3)



<https://twitter.com/DDPMNews>
(ภาพที่ 4)



<https://satda.tmd.go.th>
(ภาพที่ 5)

สถานการณ์ในประเทศไทย

- GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ยโสธร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี รวมประมาณ 661,650 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมฉับพลัน อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 1)
- จากแผนที่การกระจายของฝนรายวัน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ของข้อมูลดาวเทียมในระบบ GSMAP พบมีฝนตกกระจายเล็กน้อยบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ภาพที่ 2)
- แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 01.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน (ภาพที่ 3)
- จังหวัดสิงห์บุรีรายงานเกิดแนวคันกระสอบทรายริมพนักกันน้ำแตก กว้างประมาณ 200 เมตร บริเวณหลังวัดประสาธ หมู่ 4 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี น้ำสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี สถานีตำรวจ และกำลังขยายเป็นวงกว้าง สถานการณ์ปัจจุบันได้ช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว (ภาพที่ 4)
- การพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล (ภาพที่ 5)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ
โทร 02-141-4423, 02-141-4524 Email : red@gistda.or.th

Line OpenChat : หนูดีสู้ภัย

